

Суббота, 12, Январь, 2019, 14:03:04:46766  
AVT0 -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows XP x86  
AVT0 Версия: 18.1.0.2  
Дата версии: 20180302 DS285.1  
www.avtoadapter.ru

VIN: WAUZZZ4EX4N013853    Гос. номер:  
Пробег:: 200780km-124758mi    Заказ-наряд:

-----  
-----  
-----  
-----

Тип авто: 4E (4E0)  
Сканировать: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34  
36 38  
42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 66 72 76 77

VIN: WAUZZZ4EX4N013853    Пробег:: 200780km-124758miles

00-Датчик угла пов.руля -- Статус: INTERFACE NOT COMPATIBLE  
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010  
02-АКПП -- Статус: Неисправность 1010  
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 1010  
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010  
06-Сиденье пассажир. -- Статус: Неисправность 0010  
07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010  
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010  
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010  
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 1010  
16-Руль -- Статус: Неисправность 1010  
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010  
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000  
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010  
1D-Идент.Водителя -- Статус: Неисправность 0010  
1E-Медиа-система 2 -- Статус: Неисправность 0010  
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010  
28-Климат сзади -- Статус: Неисправность 0010  
34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 1010  
36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000  
38-Электроника крыши -- Статус: Неисправность 0010  
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010  
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010  
47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010  
4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 1010  
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010  
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 1010  
55-Фары -- Статус: Неисправность 1010  
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010

57-ТВ-Тюнер -- Статус: Неисправность 0010  
61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010  
62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010  
65-Давление шин -- Статус: Неисправность 0010  
66-Заднее сиденье -- Статус: Неисправность 0010  
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010  
76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010  
77-Телефон -- Статус: Периодический сбой связи 1000

-----  
-----  
Контроллер 01: Двигатель                      Описания: 077-910-560-BFM.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 560 F      HW: 4E0 907 560  
Компонент:: 4.2L V8/5V                      G      0050  
Ревизия: 00000000      Номер лицензии: AUX3Z0CN326915  
Кодировка: 0008773  
Код сервиса:: WSC 00999 444 64523  
VCID: 244DFBE0E76D5165F1-8070

7 ошибок найдено:  
18057 - Шина данных Привод  
          P1649 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления  
ABS - Периодически  
18057 - Шина данных Привод  
          P1649 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления  
ABS - Периодически  
18057 - Шина данных Привод  
          P1649 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления  
ABS - Периодически  
18010 - Электропитание клеммы 30  
          P1602 - 002 - слишком низкое напряжение - Периодически  
18308 - Включение вентилятора радиатора 2  
          P1900 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу -  
Периодически  
18080 - Включение вентилятора радиатора 1  
          P1672 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу -  
Периодически  
19509 - Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50  
          P3053 - 002 - коротк.замык.на массу/обрыв цепи -  
Периодически  
Готовность: 0110 1001

-----  
-----  
Контроллер 02: АКПП                      Описания: 09E-927-156.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 156 E      HW: 09E 927 156 A  
Компонент:: AG6 09E 4,2L5V RdW      0110  
Ревизия: 00000001      Номер лицензии:                      0023957  
Кодировка: 0000001  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 244DFBE0E76D5165F1-8070

1 Ошибка найдена:  
18259 - Шина данных Привод

P1851 – 000 – отсутствие сообщения от блока управления  
ABS – Периодически

Момент неисправности:  
06/мин: 672 /min  
06/мин: 608 /min  
06/мин: 0 /min  
(нет данных): 30.0  
(нет данных): 26.0  
Температура: 13.0°C  
Т.В. угол: 0.0°  
Напряжение: 13.04 V

-----  
Контроллер 03: ABS/ESP                      Описания: 4E0-910-517.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 517 D      HW: 4E0 614 517 AB  
Компонент:: ESP 5.7 allrad H46 0500  
Кодировка: 00000000  
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000  
VCID: 244DFBE0E76D5165F1-8070

6 ошибок найдено:

00003 – Блок управления  
          014 – Неисправен  
00778 – Датчик угла поворота рулевого колеса  
          005 – Нет или неверная основная установка/адаптация  
01044 – Блок управления закодирован неправильно  
          000 – –  
00287 – Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)  
          012 – Сбой в изоляции эл.цепи  
00285 – Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)  
          012 – Сбой в изоляции эл.цепи  
00283 – Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)  
          012 – Сбой в изоляции эл.цепи

-----  
Контроллер 05: Допуск и Запуск                      Описания: 4E0-910-131.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 131      HW: 4E0 909 131 C  
Компонент::      FBS AUDID3 H03 0130  
Ревизия: 01303703      Номер лицензии: AUX3Z0CN326915  
Кодировка: 0409600  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 58B59F10EBA5C585AD-800C

Подсистема 1 – Номер детали: XXXXXXXXXXXX  
Компонент:: ELV                      XXXX

6 ошибок найдено:

00668 – Напряжение бортовой сети; клемма 30  
          002 – Превышен нижний предел  
          Момент неисправности:  
          Статус ошибки: 01100010

Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 12  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:04

00179 – Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.  
(R134)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01101011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 0  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:12

00180 – Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.  
(R135)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01101011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 0  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:12

00181 – Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.  
(R136)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01101011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 0  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:12

00182 – Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01101011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 0  
Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:12

00183 – Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 17:42:12

-----  
Контроллер 06: Сиденье пассажир.                   Описания: Нет  
Номер детали SW: 4E0 910 760 C           HW: 4E0 959 760  
Компонент:: Sitzmemory BFS H07   0060  
Ревизия: 00000000           Номер лицензии: SDS 008 795-03  
Кодировка: 4063840  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 234FF8FCE263565D88-8076

1 Ошибка найдена:

00668 – Напряжение бортовой сети; клемма 30

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 2

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:44:24

-----  
Контроллер 07: Система MMI                   Описания: 4E0-910-7xx-07.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 769 S           HW: 4E0 035 729 A  
Компонент:: Interfacebox   H43 6030  
Ревизия: 00000000           Номер лицензии: 300KL037527038  
Кодировка: 0000212  
Код сервиса:: WSC 12345 123 45725  
VCID: 3C7D23807FDD09A5A9-8068

Подсистема 1 – Номер детали: 4E0 910 609 C

Компонент:: Bedienteil MMI   H42 0100

Подсистема 2 – Номер лицензии: 317DQ057543087

Подсистема 3 – Номер лицензии: 7425.04.0500000000217B0047я

Подсистема 4 – Номер лицензии: 7B0047я

3 ошибок найдено:

00003 – Блок управления

005 – Нет или неверная основная установка/адаптация

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100101

Приоритет ошибки: 5

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 195

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:04:25

01310 – Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 5

Частота ошибки: 2

Сброс счетчика: 235

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:10:29

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 7

Частота ошибки: 4

Сброс счетчика: 236

Индикация времени: 15

-----  
Контроллер 08: Климат-контроль

Описания: Нет

Номер детали SW: 4E0 910 043 A

HW: 4E0 820 043 B

Компонент:: KLIMAAUTOMAT 016 0260

Ревизия: 00000021 Номер лицензии: 00000000029234

Кодировка: 0168191

Код сервиса:: WSC 02311 785 00200

VCID: 1B3FC01CDA136E9D40-804E

Подсистема 1 – Номер детали: 4E0 910 133

Компонент:: FHS H02 0040

Подсистема 2 – Номер детали: 4E0 910 772 A  
Компонент:: Sitzluefter FS H01 010

Подсистема 3 – Номер детали: 4E0 910 772 A  
Компонент:: Sitzluefter BFS H01 010

Подсистема 4 – Номер лицензии: 898053000

Подсистема 5 – Номер лицензии: H029102003065A000000000344я†89

Подсистема 6 – Номер лицензии: 000344я†898053000 000-SH0

Подсистема 7 – Номер лицензии: 000-SH029102003065A000000000

Подсистема 8 – Номер лицензии: 65A000000000348я

5 ошибок найдено:

00716 – Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)

003 – Механическая поломка

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100011

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 48

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:04:38

Момент неисправности:

Напряжение: 12.50 V

Температура: 0.0°C

(нет данных): 58.0

(нет данных): 10.0

Температура: -5.0°C

01593 – Нагревательный элемент ветрового стекла(Z2)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 195

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:04:41

Момент неисправности:

Температура: -5.0°C

00066 – Нагр.эл. пространства для ног в задней правой части

салона(Z43)

012 – Сбой в изоляции эл.цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 5

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:04:41

Момент неисправности:

Напряжение: 12.40 V

00819 – Датчик высокого давления(G65)

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 235

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:19:47

01206 – Сигнал интервала зажиг. выкл.

014 – Неисправен

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 235

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:19:47

-----  
Контроллер 09: Центр.Электроника                      Описания: 4E0-910-279.clb

Номер детали SW: 4E0 910 279 L                      HW: 4E0 907 279 L

Компонент:: ILM Fahrer                      H13 0210

Кодировка: 0141111

Код сервиса:: WSC 02313 785 00200

VCID: 316302B4A89FF4CD0A-8064

Подсистема 1 – Номер детали: 4E1 910 113 B

Компонент:: Wischer WWS D3                      H50 0400

Кодировка: 00000030

Код сервиса:: WSC 02313



3 ошибок найдено:

00908 – Блок управления электродвигателя стеклоочистителя

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 5

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:38:18

00532 – напряжение электропитания

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 235

Индикация времени: 0

00466 – Блок управления рулевой колонки (J527)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 2

Сброс счетчика: 235

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:34:04

-----  
Контроллер 15: Подушки безоп-ти                      Описания: 4E0-910-655-84.clb

Номер детали SW: 4E0 910 655                      HW: 4E0 959 655 G

Компонент:: Airbag 8.4E+                      H10 0940

Кодировка: 0430705

Код сервиса:: WSC 02313 785 00200

VCID: 63CFB8FCA2E3165DC8-8036

2 ошибок найдено:

01312 – Шина данных Привод

014 – Неисправен – Периодически

00532 – напряжение электропитания

002 – Превышен нижний предел – Периодически

-----  
Контроллер 16: Руль                      Описания: 4E0-910-549.clb

Номер детали SW: 4E0 910 549                      HW: 4E0 953 549

Компонент:: Lenksdulenmodul H12 0040  
Кодировка: 0012141  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 65CBA6E4ACD7686D26-8030

Подсистема 1 – Номер детали: XXXXXXXXXXXX  
Компонент:: Lenkradmodul H03 0070

3 ошибок найдено:

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 6

Частота ошибки: 15

Сброс счетчика: 40

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:36:58

00532 – напряжение электропитания

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 7

Сброс счетчика: 40

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:59

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 236

Индикация времени: 0

Дата: 2063.15.31

Время: 31:63:02

-----  
-----  
Контроллер 17: Панель приборов                      Описания: 4E0-910-xxx-17.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 900                      HW: 4E0 920 900 E  
Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H44 0080  
Ревизия: D13                      Номер лицензии: AUDID3CN020564  
Кодировка: 0016103  
Код сервиса:: WSC 00401 935 21018  
VCID: 5CBD83009F9D29A589-8008

2 ошибок найдено:

00668 – Напряжение бортовой сети; клемма 30

002 – Превышен нижний предел

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00000011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 4

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:17

02095 – Включена защита компонентов

000 – – – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00000001

Приоритет ошибки: 1

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:19

-----  
-----  
Контроллер 18: Автон.отопитель                      Описания: Нет  
Номер детали SW: 4E0 910 105                      HW: 4E0 265 081 G  
Компонент:: Heizgeraet                      H06 0290  
Ревизия: 0000000F                      Номер лицензии: 00000009001484  
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000  
VCID: 59B39A1490AFDC8D92-800C

Ошибок не найдено.

-----  
-----  
Контроллер 19: CAN-шина                      Описания:. 4E0-910-468.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 468                      HW: 4E0 907 468 A  
Компонент:: Gateway                      H07 0070  
Ревизия: 07                      Номер лицензии: 1400303915230F  
Кодировка: FCFF7FFF2B1504  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 65CBA6E4ACD7686D26-8030

12 ошибок найдено:

01303 – Приемно-передающее устройство телефона

004 – Нет сигнала/связи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 14  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:01:19

01310 – Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 7  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:35

00473 – Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 6  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:36

01321 – Блок управления подушек безопасности (J234)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 5  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:36

01314 – Блок управления двигателя

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 6  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:36

01315 – Блок управления коробки передач  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 6  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:36

01316 – Блок управления тормозной системы  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 10  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:36

00778 – Датчик угла поворота рулевого колеса  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 9  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:36

01771 – Блок управления корректора фар(J431)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 4  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:43

00384 – Оптическая шина данных  
011 – Обрыв цепи – Периодически  
Момент неисправности:

Статус ошибки: 00101011  
Приоритет ошибки: 5  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:11:32

02103 – Блок управления 2 бортовой сети(J520)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:17:00

00466 – Блок управления рулевой колонки (J527)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 2  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:34:05

-----  
-----  
Контроллер 1D: Идент.Водителя                      Описания: 4E0-910-218.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 218                      HW: 4E1 905 218 A  
Компонент:: FPI\_1                                      H02 0060  
Ревизия: 06000102                      Номер лицензии: 21092004192357  
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000  
VCID: 5EB9890889813BB5E7-800A

3 ошибок найдено:

00532 – напряжение электропитания  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 4  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18

Время: 01:17:44

02072 – Блок управления системы регулирования  
энергопотребления(J644)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 7

Частота ошибки: 7

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:00

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 7

Частота ошибки: 8

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:02:24

-----  
Контроллер 1E: Медиа-система 2                      Описания: 4E0-910-111.clb

Номер детали SW: 4E0 910 111 F                      HW: 4E0 035 111

Компонент:: CD-Changer                      H43 0470

Ревизия: 00000501                      Номер лицензии: AUZ5ZBC1026433

Код сервиса:: WSC 00000 000 00000

VCID: 1C3DC300DF1D69A549-8048

1 Ошибка найдена:

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 7

Частота ошибки: 2

Сброс счетчика: 0

Индикация времени: 0

-----  
Контроллер 25: Иммобилайзер                      Описания: 4E0-910-131.clb

Номер детали SW: 4E0 910 131                      HW: 4E0 909 131 C

Компонент:: FBS AUDID3                      H03 0130

Ревизия: 01303703                      Номер лицензии: AUX3Z0CN326915

Кодировка: 0409600  
Код сервиса: WSC 02311 785 00200  
VCID: 58B59F10EBA5C585AD-800C

Подсистема 1 – Номер детали: XXXXXXXXXXXX  
Компонент: ELV XXXX  
XXXXXXXXXX ELV XXXX

6 ошибок найдено:

00668 – Напряжение бортовой сети; клемма 30

002 – Превышен нижний предел

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100010

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 12

Сброс счетчика: 196

Пробег: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:04

00179 – Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.  
(R134)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 196

Пробег: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 17:42:12

00180 – Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.  
(R135)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 196

Пробег: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 17:42:12

00181 – Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.  
(R136)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0



Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:12

00182 – Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 17:42:12

00183 – Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138)

011 – Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 17:42:12

-----  
Контроллер 28: Климат сзади                      Описания: Нет

Номер детали SW: 4E0 910 158                      HW: 4E0 919 158 B

Компонент:: KLIMA-STG. FOND 015 0210

Ревизия: 00000014                      Номер лицензии: 00000000012483

Кодировка: 0000000

Код сервиса:: WSC 00000 000 00000

VCID: 61C3B2F4B8FF044DDA-8034

Подсистема 1 – Номер детали: 4E0 910 772 A

Компонент:: Sitzluefter FS H01 010

Подсистема 2 – Номер детали: 4E0 910 772 A

Компонент:: Sitzluefter BFS H01 010

Подсистема 3 – Номер лицензии: 898053000

Подсистема 4 – Номер лицензии: H030102003065A00000000025я†89

Подсистема 5 – Номер лицензии: 000025я†898053000                      000-SH0

Подсистема 6 – Номер лицензии:                      000-SH030102003065A000000000

Подсистема 7 – Номер лицензии: 65A000000000019я

4 ошибок найдено:

00532 – напряжение электропитания

002 – Превышен нижний предел – Периодически

02291 – БУ вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

02295 – Напряжение бортовой сети на кл.30 БУ вентилятора зад.сиденья:со стороны водителя

002 – Превышен нижний предел – Периодически

02296 – Напряж.борт.сети на кл.30 БУ вентилятора зад.сиденья:со стороны передн.пассажира

002 – Превышен нижний предел – Периодически

-----  
Контроллер 34: Пневмоподвеска                      Описания: 4E0-910-553.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 553 E                      HW: 4E0 907 553 E  
Компонент:: LUFTFDR.-CDC                      H05 4290  
Кодировка: 0015510  
Код сервиса:: WSC 00999 444 64523  
VCID: 254BE6E4EC57A86DE6-8070

8 ошибок найдено:

01316 – Блок управления тормозной системы

013 – Проверьте память DTC

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11101101

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 17:41:08

01598 – Напряжение тяговой АКБ

002 – Превышен нижний предел

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11100010

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 4

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:15:05

01316 – Блок управления тормозной системы

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11101101

Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:41:08

00778 – Датчик угла поворота рулевого колеса

008 – Недостовверный сигнал

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11101000

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 15

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

00776 – Передний левый датчик дорожного просвета(G78)

012 – Сбой в изоляции эл.цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11101100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 4

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:10:08

01314 – Блок управления двигателя

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 7

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200788 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:02:52

00456 – БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 26

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

00778 – Датчик угла поворота рулевого колеса

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 11101000  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 15  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 0 km  
Индикация времени: 0

-----  
Контроллер 36: Сиденье водителя                      Описания: Нет  
Номер детали SW: 4E0 910 760 C                      HW: 4E0 959 760  
Компонент:: Sitzmemory FS H07 0060  
Ревизия: 00000000                      Номер лицензии: SDS 008 795-03  
Кодировка: 4063854  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 234FF8FCE263565D88-8076

5 ошибок найдено:

01481 – Переключатель регулировки положения подголовника(E155) вниз  
003 – Механическая поломка – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:24

01480 – Переключатель регулировки положения подголовника(E155) вверх  
003 – Механическая поломка – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:24

01456 – Выключатель рег. наклона спинки вод. сиденья(E96) назад  
003 – Механическая поломка – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18

Время: 17:42:30

01455 – Выключатель рег. наклона спинки вод. сиденья(E96) вперед  
003 – Механическая поломка – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:30

01452 – Выключатель рег. прод. пол. и высоты вод. сиденья(E61) вниз  
003 – Механическая поломка – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100011  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:42:30

-----  
-----  
Контроллер 38: Электроника крыши                      Описания: 4E0-910-135.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 135 A                      HW: 4E0 907 135 A  
Компонент:: Dachknoten D3                      H01 0090  
Номер лицензии: 00000411200041  
Кодировка: 0003798  
Код сервиса:: WSC 00476 935 14506  
VCID: 1D3BCE04C40760ADBE-8048

2 ошибок найдено:

02103 – Блок управления 2 бортовой сети(J520)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 0  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:17:00

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения  
002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 0  
Частота ошибки: 2  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 0 km  
Индикация времени: 0

-----  
Контроллер 42: Дверь водителя                      Описания: 4E1-910-802-42.clb  
Номер детали SW: 4E1 910 802                      HW: 4E1 959 801  
Компонент:: Türsteuer.FS BRM005 0110  
Кодировка: 0028461  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 5EB9890889813BB5E7-800A

5 ошибок найдено:

02111 – Электродвигатель стеклоподъемника  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 7  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

00532 – напряжение электропитания  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 7  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

01308 – Блок управления электроникой крыши(J528)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 3  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:02

01964 – БУ настройками сиденья с памятью / рулевой колонки(J136)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

-----  
Контроллер 46: Блок комфорта                      Описания:. 4E0-910-289.clb

Номер детали SW: 4E0 910 289 A              HW: 4E0 907 289

Компонент:: Komfortgeraet              H03 0030

Ревизия: 00300003              Номер лицензии: W040310270222

Кодировка: 0005752

Код сервиса:: WSC 02311 785 00200

VCID: 2757ECEC965BBA7DD4-8072

Подсистема 1 – Номер детали: 4E0 910 853

Компонент:: Heckdeckel              P14H06 0070

Подсистема 2 – Номер детали: 4E0 907 719

Компонент:: Neigungssensor              H02 0 20

3 ошибок найдено:

01134 – Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)

004 – Нет сигнала/связи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 254

Сброс счетчика: 195

Пробег:: 139964 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:24:52

01316 – Блок управления тормозной системы

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 56  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200786 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2018.10.27  
Время: 19:04:57

01314 – Блок управления двигателя  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 41  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200787 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:09:36

-----  
-----  
Контроллер 47: Аудио-система                      Описания: 4E0-910-223.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 223 P                      HW: 4E0 035 223 A  
Компонент:: DSP-Amp.-High                      H13 0460  
Ревизия: PROD\_01                      Номер лицензии: 00000000554372  
Кодировка: 0000016  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 2A5115D885498715CB-807E

4 ошибок найдено:  
00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 6  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 01:38:18

01044 – Блок управления закодирован неправильно  
000 – – – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100000  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 13  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0



Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:25

01316 – Блок управления тормозной системы  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 6  
Частота ошибки: 69  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200786 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2018.10.27  
Время: 19:04:58

02084 – Защита компонентов  
005 – Нет или неверная основная установка/адаптация  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01100101  
Приоритет ошибки: 6  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 47  
Пробег:: 194000 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.19  
Время: 04:56:18

-----  
-----  
Контроллер 4F: Центр.электрон. II                      Описания: Нет  
Номер детали SW: 4E0 910 280 A                      HW: 4E0 907 280 A  
Компонент:: ILM Beifahrer                      H08 0020  
Ревизия:                      Номер лицензии: 00000000026222  
Кодировка: 0010101  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 1E39C908C9017BB5A7-804A

5 ошибок найдено:

01316 – Блок управления тормозной системы  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01101101  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 31  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:09:00

01316 – Блок управления тормозной системы  
013 – Проверьте память DTC  
Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 54  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:06:00

01314 – Блок управления двигателя  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 36  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:06:00

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00110010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 17  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 0 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2023.06.06  
Время: 00:00:00

00466 – Блок управления рулевой колонки (J527)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 2  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:34:00

---

Контроллер 52: Дверь пассажира      Описания: 4E1-910-802-52.clb  
Номер детали SW: 4E1 910 802      HW: 4E1 959 802  
Компонент:: Търsteuer.BF BRM005 0110  
Кодировка: 0028461  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 5EB9890889813BB5E7-800A

5 ошибок найдено:

02111 – Электродвигатель стеклоподъемника

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 4

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:02

00532 – напряжение электропитания

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 4

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:02

01308 – Блок управления электроникой крыши(J528)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 3

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:02

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200784 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:02

01964 – БУ настройками сиденья с памятью / рулевой колонки(J136)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 0 km  
Индикация времени: 0

-----  
Контроллер 53: Электро-ручник                      Описания: 4E0-910-801.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 801 C                      HW: 4E0 907 801 A  
Компонент:: EPB A32C0220                      H02 0220  
Ревизия: A32C0220  
Кодировка: 0000531  
Код сервиса:: WSC 00422 935 68360  
VCID: 1F47F40CCE0B72BDAC-804A

5 ошибок найдено:

01312 – Шина данных Привод  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 72  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:09:34  
  
Момент неисправности:  
Напряжение: 13.56 V  
Счетчик: 20

02596 – Изношены задние тормозные колодки  
008 – Недостоверный сигнал  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01111000  
Приоритет ошибки: 6  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:17  
  
Момент неисправности:  
Напряжение: 10.46 V  
Счетчик: 61

01316 – Блок управления тормозной системы  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 25  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:12:32

Момент неисправности:  
Напряжение: 9.83 V  
Счетчик: 242

00532 – напряжение электропитания  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 2  
Частота ошибки: 2  
Сброс счетчика: 235  
Индикация времени: 0

Момент неисправности:  
Напряжение: 5.80 V  
Счетчик: 200

01316 – Блок управления тормозной системы  
008 – Недостоверный сигнал – ЧЕК ВКЛ  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 11101000  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 27  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:17

Момент неисправности:  
Напряжение: 10.46 V  
Счетчик: 231

---

Контроллер 55: Фары                      Описания: 4E0-910-357.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 357            HW: 4E0 907 357  
Компонент:: Pre-AFS                      H01 0040  
Ревизия: 00000001            Номер лицензии:  
Кодировка: 0000002  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 62C1BDF8BDF91F55C3-8036

5 ошибок найдено:  
00070 – Напряжение стартерной батареи

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200792 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:44:14

01316 – Блок управления тормозной системы

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 40

Пробег:: 200792 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:02:38

02234 – Блок питания правой фары(J668)

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200792 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:44:10

02234 – Блок питания правой фары(J668)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 196

Пробег:: 200792 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:44:10

02233 – Блок питания левой фары(J667)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 236

Пробег:: 200792 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:02:46

---

-----  
Контроллер 56: Радио                   Описания: 4E0-910-541.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 541 Q   HW: 4E0 035 541  
Компонент:: TUNER EU/US/RDW H41 0620  
Ревизия: 00000000   Номер лицензии: 304KK037551333  
Кодировка: 0000001  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 2E5919C8B9A1EB3517-807A

1 Ошибка найдена:

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 5  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 01:36:44

---

-----  
Контроллер 57: ТВ-Тюнер               Описания: 4E0-910-146.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 146 G   HW: 4E0 919 146  
Компонент:: TV analog TUNER H12 0300  
Ревизия: 00000043   Номер лицензии: 00000000003856  
Кодировка: 0001004  
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200  
VCID: 254BE6E4EC57A86DE6-8070

1 Ошибка найдена:

02283 – Видеовыход для подключения к конечному устройству  
007 – Замыкание на массу  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01100111  
Приоритет ошибки: 5  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 195  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:08:06

-----  
-----  
Контроллер 61: Аккумулятор                      Описания: 4E0-910-181.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 181 C                      HW: 4E0 915 181 C  
Компонент:: J0644 BEM                      H11 0510  
Ревизия: 00000000                      Номер лицензии: 00000000011989  
Код сервиса:: WSC 00401 935 57793  
VCID: 2045F7F0F3754D4595-8074

Подсистема 1 – Номер детали: 000 915 105 AK  
Компонент:: von VA0 1310170216  
Кодировка: 303030393135313035414B56413031333130313730323136  
Код сервиса:: WSC 00476 935 15465

5 ошибок найдено:

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 5  
Частота ошибки: 8  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:08:09

02273 – Ток покоя; режим 2  
000 – – – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100000  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 14  
Сброс счетчика: 255  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:19:38

02276 – Ток покоя; режим 5  
000 – – – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100000  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 12  
Сброс счетчика: 255  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:19:47

02256 – Ток покоя  
001 – Превышен верхний предел – Периодически  
Момент неисправности:



Статус ошибки: 00100001  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 09:28:06

02277 – Ток покоя; режим 6

000 – – – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100000  
Приоритет ошибки: 7  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 255  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:27:08

-----  
-----  
Контроллер 62: Дверь задн.лев.                      Описания: 4E0-910-802.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 802                      HW: 4E0 959 801 A  
Компонент:: Търsteuer.HL BRM005 0110  
Кодировка: 0028461  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 5DBB8E04848720ADFE-8008

4 ошибок найдено:

02111 – Электродвигатель стеклоподъемника

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 4  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

00532 – напряжение электропитания

002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 4  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:02

01308 – Блок управления электроникой крыши(J528)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 3  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

-----  
-----  
Контроллер 65: Давление шин                      Описания: 4E0-910-273.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 273                      HW: 4E0 907 273  
Компонент:: Reifendruck 2    H01  
Ревизия: 00010028            Номер лицензии: 00000700029268  
Кодировка: 0211931  
Код сервиса:: WSC 00401 935 21018  
VCID: 5FC7B40C8E8B32BDEC-800A

5 ошибок найдено:

00532 – напряжение электропитания  
002 – Превышен нижний предел – Периодически – ЧЕК ВКЛ  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 10100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 3  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 01:38:23  
  
Момент неисправности:  
Скорость: 0.0 km/h  
Напряжение: 6.80 V  
(нет данных): 42.0

Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)

013 – Проверьте память DTC

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101101  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 17:41:16

Момент неисправности:

Скорость: 255.0 km/h  
Напряжение: 12.60 V  
(нет данных): 27.0  
Температура: -10.0°C  
Температура: -10.0°C  
Температура: -12.0°C  
Температура: -10.0°C

01472 – Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса(R59)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически – ЧЕК ВКЛ

Момент неисправности:

Статус ошибки: 10100100  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 3  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:04:51

Момент неисправности:

Скорость: 255.0 km/h  
Напряжение: 9.30 V  
(нет данных): 130.0  
Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C  
Температура: -11.0°C

01473 – Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса(R60)

004 – Нет сигнала/связи – Периодически – ЧЕК ВКЛ

Момент неисправности:

Статус ошибки: 10100100  
Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 2  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:04:51

Момент неисправности:  
Скорость: 255.0 km/h  
Напряжение: 9.30 V  
(нет данных): 133.0  
Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C  
Температура: 0.0°C  
Температура: -11.0°C

02214 – Предупреждение о падении давления в шине  
000 – –

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 01100000  
Приоритет ошибки: 1  
Частота ошибки: 121  
Сброс счетчика: 196  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:08:17

Момент неисправности:  
Скорость: 3.0 km/h  
Температура: -7.0°C  
Код ошибки: 2560  
Давление: 1.97 bar  
Давление: 1.90 bar  
Давление: 1.90 bar  
Давление: 1.70 bar

-----  
-----  
Контроллер 66: Заднее сиденье                      Описания: Нет  
Номер детали SW: 4E0 910 860                      HW: 4E0 959 860  
Компонент:: Sitz Fond                      H05    0050  
Ревизия: 00000000                      Номер лицензии: 5DS 008 795-01  
Кодировка: 0000510  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 61C3B2F4B8FF044DDA-8034

1 Ошибка найдена:

00668 – Напряжение бортовой сети; клемма 30  
002 – Превышен нижний предел – Периодически

Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 3  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 0 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.01.01  
Время: 00:00:00

-----  
Контроллер 72: Дверь задн.прав.                      Описания: 4E0-910-802.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 802                      HW: 4E0 959 802 A  
Компонент:: Търsteuer.HR BRM005 0110  
Кодировка: 0028461  
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200  
VCID: 5DBB8E04848720ADFE-8008

4 ошибок найдено:

02111 – Электродвигатель стеклоподъемника  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 4  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

00532 – напряжение электропитания  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 3  
Частота ошибки: 4  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

01308 – Блок управления электроникой крыши(J528)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 3  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

01299 – Диагностический интерфейс шин данных(J533)  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200784 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:02

-----  
-----  
Контроллер 76: Парктроник                      Описания: 4E0-910-283.clb  
Номер детали SW: 4E0 910 283 A      HW: 4E0 919 283 B  
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H11 0010  
Ревизия: --.---.--      Номер лицензии: 08730402100805  
Кодировка: 0101008  
Код сервиса:: WSC 00476 935 14506  
VCID: 2143F2F4F87F444D9A-8074

4 ошибок найдено:

00532 – напряжение электропитания  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 6  
Частота ошибки: 1  
Сброс счетчика: 235  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:00:59

00446 – Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения  
002 – Превышен нижний предел – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100010  
Приоритет ошибки: 6  
Частота ошибки: 5  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 01:36:44

01315 – Блок управления коробки передач  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 38

Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:08:29

01316 – Блок управления тормозной системы  
004 – Нет сигнала/связи – Периодически  
Момент неисправности:  
Статус ошибки: 00100100  
Приоритет ошибки: 4  
Частота ошибки: 56  
Сброс счетчика: 236  
Пробег:: 200788 km  
Индикация времени: 0  
Дата: 2003.06.18  
Время: 00:08:29

-----  
-----  
Контроллер 77: Телефон  
Недоступно

Конец----- (Заняло времени:  
03:58)-----