

Суббота,30,Декабрь,2017,19:32:46:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows XP x86
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com

VIN: WAUZZZ4EX4N013853 Гос. номер:
Пробег:: 194000km-120546mi Заказ-наряд:

Тип авто: 4E (4E0)
Сканировать: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 38
42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 66 72 76 77

VIN: WAUZZZ4EX4N013853 Пробег:: 194000km-120546miles

00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
06-Сиденье пассажир. -- Статус: ОК 0000
07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
1D-Идент.Водителя -- Статус: ОК 0000
1E-Медиа-система 2 -- Статус: ОК 0000
25-Имобилайзер -- Статус: ОК 0000
28-Климат сзади -- Статус: Неисправность 0010
34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010
36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000
38-Электроника крыши -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
57-ТВ-Тюнер -- Статус: ОК 0000
61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010
65-Давление шин -- Статус: Неисправность 0010
66-Заднее сиденье -- Статус: Периодический сбой связи 1000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
76-Парктроник -- Статус: Неисправность 1010
77-Телефон -- Статус: Недоступно 1100

Контроллер 01: Двигатель Описания: 077-910-560-BFM.clb
Номер детали SW: 4E0 910 560 F HW: 4E0 907 560
Компонент:: 4.2L V8/5V G 0050
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUX3Z0CN326915
Кодировка: 0008773
Код сервиса:: WSC 00481 935 186172
VCID: 244DFBE0E76D51633C-8070

2 ошибок найдено:

16434 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0050 - 004 - электрическая неисправность - ЧЕК ВКЛ
16486 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 004 -)слишком низкий уровень сигнала - ЧЕК ВКЛ
Готовность: 0110 1101

Контроллер 02: АКПП Описания: 09E-927-156.clb
Номер детали SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Компонент:: AG6 09E 4,2L5V RdW 0110
Ревизия: 00000001 Номер лицензии: 0023957
Кодировка: 0000001
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 244DFBE0E76D51633C-8070

1 Ошибка найдена:

18265 - Сигнал нагрузки
P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Момент неисправности:
Об/мин: 672 /min
Об/мин: 608 /min
Об/мин: 0 /min
(нет данных): 30.0
(нет данных): 28.0
Температура: 17.0 °C
Т.В. угол: 0.0 °
Напряжение: 13.60 V

Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4E0-910-517.clb
Номер детали SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A
Компонент:: ESP 5.7 allrad H29 0420
Кодировка: 0007597
Код сервиса:: WSC 12345 000 00000
VCID: 2143F2F4F87F444B57-8074

3 ошибок найдено:

00003 - Блок управления
014 - Неисправен
18265 - Сигнал нагрузки
P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
000 - -

Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4E0-910-131.clb
Номер детали SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C

Компонент:: FBS AUDID3 H03 0130
Ревизия: 01303703 Номер лицензии: AUX3Z0CN326915
Кодировка: 0409600
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B59F10EBA5C58360-800C

Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX

6 ошибок найдено:

00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00182 - Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00183 - Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138)

011 - Обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 0
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 01:23:24

00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя
007 - Замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100111
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 0
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 01:23:24

Контроллер 06: Сиденье пассажир. Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Компонент:: Sitzmemory BFS H07 0060
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5DS 008 795-03
Кодировка: 4063840
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 234FF8FCE263565B45-8076

Ошибок не найдено.

Контроллер 07: Система MMI Описания: 4E0-910-7xx-07.clb
Номер детали SW: 4E0 910 769 E HW: 4E0 035 729 A
Компонент:: Interfacebox H43 5150
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 300KL037527038
Кодировка: 0000212
Код сервиса:: WSC 12345 123 45725
VCID: 2E5919C8B9A1EB33DA-807A

Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 910 609 C
Компонент:: Bedienteil MMI H42 0100

Подсистема 2 - Номер лицензии: 317DQ057543087

Подсистема 3 - Номер лицензии: 7425.04.05000000000217B0047я

Подсистема 4 - Номер лицензии: 7B0047я

Ошибок не найдено.

Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 B
Компонент:: KLIMAAUTOMAT 016 0260

Ревизия: 00000021 Номер лицензии: 00000000029234
Кодировка: 0168191
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B3FC01CDA136E9B8D-804E

Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 910 133
Компонент:: FHS H02 0040

Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 772 A
Компонент:: Sitzluefter FS H01 010

Подсистема 3 - Номер детали: 4E0 910 772 A
Компонент:: Sitzluefter BFS H01 010

Подсистема 4 - Номер лицензии: 898053000

Подсистема 5 - Номер лицензии: HO29102003065A000000000344я†89

Подсистема 6 - Номер лицензии: 000344я†898053000 000-SHO

Подсистема 7 - Номер лицензии: 000-SHO29102003065A000000000

Подсистема 8 - Номер лицензии: 65A000000000348я

5 ошибок найдено:

00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)

003 - Механическая поломка

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100011

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 20

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 03:32:49

Момент неисправности:

Напряжение: 14.00 V

Температура: 20.0 °C

(нет данных): 188.0

(нет данных): 8.0

Температура: 7.0 °C

00819 - Датчик высокого давления(G65)

002 - Превышен нижний предел - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100010

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 5

Сброс счетчика: 86

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 03:32:51

01593 - Нагревательный элемент ветрового стекла(Z2)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 46
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 03:32:52

Момент неисправности:
Температура: 7.0 °C

00066 – Нагр.эл. пространства для ног в задней правой части салона(Z43)

012 - Сбой в изоляции эл.цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 46
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 03:32:52

Момент неисправности:
Напряжение: 14.10 V

00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 86
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:17:44

Момент неисправности:
Напряжение: 11.80 V

Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4E0-910-279.clb
Номер детали SW: 4E0 910 279 E HW: 4E0 907 279 E
Компонент:: ILM Fahrer H11 0100
Кодировка: 0111001
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 2A5115D88549871306-807E

Подсистема 1 - Номер детали: 4E1 910 113 B
Компонент:: Wischer WWS D3 H50 0400
Кодировка: 00000030
Код сервиса:: WSC 02311

4 ошибок найдено:

01494 - Лампа левого стояночного огня(M1)

010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс

Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:13:52

02450 - Соленоид ксен. фар бл. и дальнего света (Bi-Xenon); затемнение

010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс

Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:16:12

01498 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)

010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс

Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:14:48

01499 - Лампа правой фары дальнего света(M32)

010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс

Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:14:50

Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4E0-910-655-84.clb

Номер детали SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G

Компонент:: Airbag 8.4E+ H10 0940

Кодировка: 0430705

Код сервиса:: WSC 02313 785 00200

VCID: 63CFB8FCA2E3165B05-8036

2 ошибок найдено:

01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)

001 - Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ

01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безоп. на стороне вод.(N201)

001 - Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ

Контроллер 16: Руль Описания: 4E0-910-549.clb
Номер детали SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Компонент:: Lenksdulenmodul H12 0040
Кодировка: 0012141
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 65CBA6E4ACD7686BEB-8030

Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXXX
Компонент:: Lenkradmodul H03 0070

Ошибок не найдено.

Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4E0-910-xxx-17.clb
Номер детали SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H44 0080
Ревизия: D13 Номер лицензии: AUDID3CN020564
Кодировка: 0016103
Код сервиса:: WSC 00401 935 21018
VCID: 5CBD83009F9D29A344-8008

Ошибок не найдено.

Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081 G
Компонент:: Heizgeraet H06 0290
Ревизия: 0000000F Номер лицензии: 00000009001484
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 59B39A1490AFDC8B5F-800C

5 ошибок найдено:

33623 - Неизвестный код ошибки
 Неизвестно - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
33629 - Неизвестный код ошибки
 Неизвестно - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
33477 - Терминал статус
 Неизвестно - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-
комфорт(J518)
 004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4E0-910-468.clb
Номер детали SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Компонент:: Gateway H07 0070
Ревизия: 07 Номер лицензии: 1400303915230F
Кодировка: FCFF7FFF2B1504
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 65CBA6E4ACD7686BEB-8030

3 ошибок найдено:

01303 - Приемо-передающее устройство телефона
 004 - Нет сигнала/связи

Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:35:03

01327 - Блок управления парковочного ассистента

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:52:11

00462 - БУ регулировки положения заднего сиденья с функцией памяти(J522)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:53:22

Контроллер 1D: Идент.Водителя Описания: 4E0-910-218.clb
Номер детали SW: 4E0 910 218 HW: 4E1 905 218 A
Компонент:: FPI_1 H02 0060
Ревизия: 06000102 Номер лицензии: 21092004192357
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 5EB9890889813BB32A-800A

Ошибок не найдено.

Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb
Номер детали SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Компонент:: CD-Changer H43 0470
Ревизия: 00000501 Номер лицензии: AUZ5ZBC1026433
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3DC300DF1D69A384-8048

Ошибок не найдено.

Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 4E0-910-131.clb
Номер детали SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Компонент:: FBS AUDID3 H03 0130

Ревизия: 01303703 Номер лицензии: AUX3Z0CN326915
Кодировка: 0409600
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B59F10EBA5C58360-800C

Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
XXXXXXXXXXXX ELV XXXX

6 ошибок найдено:

00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136)

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00182 - Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.

011 - Обрыв цепи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01101011

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 0

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:23:24

00183 - Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138)

011 - Обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 0
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 01:23:24

00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя
007 - Замыкание на массу - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100111
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 0
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 01:23:24

Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 B
Компонент:: KLIMA-STG. FOND 015 0210
Ревизия: 00000014 Номер лицензии: 00000000012483
Кодировка: 0000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 61C3B2F4B8FF044B17-8034

Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 910 772 A
Компонент:: Sitzluefter FS H01 010

Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 772 A
Компонент:: Sitzluefter BFS H01 010

Подсистема 3 - Номер лицензии: 898053000

Подсистема 4 - Номер лицензии: HO30102003065A000000000025я†89

Подсистема 5 - Номер лицензии: 000025я†898053000 000-SHO

Подсистема 6 - Номер лицензии: 000-SHO30102003065A000000000

Подсистема 7 - Номер лицензии: 65A000000000019я

1 Ошибка найдена:
02291 - БУ вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя
004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 4E0-910-553.clb
Номер детали SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Компонент:: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Кодировка: 0015510
Код сервиса:: WSC 12345 123 45725

VCID: 254BE6E4EC57A86B2B-8070

1 Ошибка найдена:

00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса

008 - Недостоверный сигнал

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11101000

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 2

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:49:10

Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Компонент:: Sitzmemory FS H07 0060
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5DS 008 795-03
Кодировка: 4063854
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 234FF8FCE263565B45-8076

Ошибок не найдено.

Контроллер 38: Электроника крыши Описания: 4E0-910-135.clb
Номер детали SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Компонент:: Dachknoten D3 H01 0090
Номер лицензии: 00000411200041
Кодировка: 0003798
Код сервиса:: WSC 00476 935 14506
VCID: 1D3BCE04C40760AB73-8048

Ошибок не найдено.

Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4E1-910-802-42.clb
Номер детали SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Компонент:: Тврsteuer.FS BRM005 0110
Кодировка: 0028461
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 5EB9890889813BB32A-800A

3 ошибок найдено:

01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

00532 - напряжение электропитания

011 - Обрыв цепи - Периодически

Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:00:28

00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 87
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:00:28

Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4E0-910-289.clb
Номер детали SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Компонент:: Komfortgeraet H03 0030
Ревизия: 00300003 Номер лицензии: W040310270222
Кодировка: 0004728
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 2757ECEC965BBA7B19-8072

Подсистема 1 - Номер детали: 4E0 910 853
Компонент:: Heckdeckel P14H06 0070

Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 907 719
Компонент:: Neigungssensor H02 0 20

3 ошибок найдено:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 139964 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 00:24:52

02198 - Лампа левого габаритного огня 2(M49)
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 01:06:51

01501 - Лампа заднего левого указателя поворота(М6)

004 - Нет сигнала/связи

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 01:17:31

Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4E0-910-223.clb
Номер детали SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Компонент:: DSP-Amp.-High H13 0460
Ревизия: PROD_01 Номер лицензии: 00000000554372
Кодировка: 0000016
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 2A5115D88549871306-807E

1 Ошибка найдена:

02084 - Защита компонентов

005 - Нет или неверная основная установка/адаптация

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01100101

Приоритет ошибки: 6

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.19

Время: 04:56:18

Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: Нет
Номер детали SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Компонент:: ILM Beifahrer H08 0020
Ревизия: Номер лицензии: 00000000026222
Кодировка: 0010101
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 1E39C908C9017BB36A-804A

Ошибок не найдено.

Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4E1-910-802-52.clb
Номер детали SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Компонент:: Търsteuer.BF BRM005 0110
Кодировка: 0028461
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 5EB9890889813BB32A-800A

1 Ошибка найдена:

01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4E0-910-801.clb

Номер детали SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A

Компонент:: EPB A32C0220 H02 0220

Ревизия: A32C0220

Кодировка: 0000531

Код сервиса:: WSC 00422 935 68360

VCID: 1F47F40CCE0B72BB61-804A

2 ошибок найдено:

02439 - Датчик Холла исп.дв. стояночного тормоза; правый

004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11110100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 12

Сброс счетчика: 39

Пробег:: 193952 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:05:05

Момент неисправности:

Напряжение: 13.97 V

Счетчик: 95

02596 - Изношены задние тормозные колодки

008 - Недостоверный сигнал

Момент неисправности:

Статус ошибки: 01111000

Приоритет ошибки: 6

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 39

Индикация времени: 0

Момент неисправности:

Напряжение: 9.63 V

Счетчик: 61

Контроллер 55: Фары Описания: 4E0-910-357.clb

Номер детали SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357

Компонент:: Pre-AFS H01 0040

Ревизия: 00000001 Номер лицензии:

Кодировка: 0000001

Код сервиса:: WSC 02311 785 00200

VCID: 62C1BDF8BDF91F530E-8036

2 ошибок найдено:

01539 - Фары не отрегулированы

005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11100101

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194008 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:38:50

02234 - Блок питания правой фары(J668)

004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ

Момент неисправности:

Статус ошибки: 11100100

Приоритет ошибки: 2

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 47

Пробег:: 194008 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:38:50

Контроллер 56: Радио Описания: 4E0-910-541.clb
Номер детали SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541
Компонент:: TUNER EU/US/RDW H41 0620
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 304KK037551333
Кодировка: 0000001
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 2E5919C8B9A1EB33DA-807A

Ошибок не найдено.

Контроллер 57: ТВ-Тюнер Описания: 4E0-910-146.clb
Номер детали SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146
Компонент:: TV analog TUNER H12 0300
Ревизия: 00000043 Номер лицензии: 00000000003856
Кодировка: 0001004
Код сервиса:: WSC 02313 785 00200
VCID: 254BE6E4EC57A86B2B-8070

Ошибок не найдено.

Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4E0-910-181.clb
Номер детали SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Компонент:: J0644 BEM H11 0510
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000011989
Код сервиса:: WSC 00401 935 57793
VCID: 2045F7F0F3754D4358-8074

Подсистема 1 - Номер детали: 000 915 105 AK

Компонент:: von VAO 1310170216
Кодировка: 303030393135313035414B56413031333130313730323136
Код сервиса:: WSC 00476 935 15465

Ошибок не найдено.

Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4E0-910-802.clb
Номер детали SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Компонент:: Тврsteuer.HL BRM005 0110
Кодировка: 0028461
Код сервиса:: WSC 02311 785 00200
VCID: 5DBB8E04848720AB33-8008

3 ошибок найдено:

01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

00532 - напряжение электропитания

011 - Обрыв цепи - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00101011

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:28

00532 - напряжение электропитания

002 - Превышен нижний предел - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00101011

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:00:28

Контроллер 65: Давление шин Описания: 4E0-910-273.clb
Номер детали SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Компонент:: Reifendruck 2 H01
Ревизия: 00010028 Номер лицензии: 00000700029268
Кодировка: 0211931
Код сервиса:: WSC 00401 935 21018
VCID: 5FC7B40C8E8B32BB21-800A

1 Ошибка найдена:

00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически - ЧЕК ВКЛ

Момент неисправности:

Статус ошибки: 10100100

Приоритет ошибки: 3

Частота ошибки: 3

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 194000 km

Индикация времени: 0

Дата: 2003.06.18

Время: 00:06:55

Момент неисправности:

Скорость: 0.0 km/h

Напряжение: 13.00 V

(нет данных): 33.0

Температура: 0.0° C

Температура: 0.0° C

Температура: 0.0° C

Температура: 0.0° C

Контроллер 66: Заднее сиденье Описания: Нет

Номер детали SW: 4E0 910 860 HW: 4E0 959 860

Компонент:: Sitz Fond H05 0050

Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5DS 008 795-01

Кодировка: 0000510

Код сервиса:: WSC 02311 785 00200

VCID: 61C3B2F4B8FF044B17-8034

Ошибок не найдено.

Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4E0-910-802.clb

Номер детали SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A

Компонент:: Тврsteuer.HR BRM005 0110

Кодировка: 0028461

Код сервиса:: WSC 02311 785 00200

VCID: 5DBB8E04848720AB33-8008

1 Ошибка найдена:

01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)

004 - Нет сигнала/связи - Периодически

Момент неисправности:

Статус ошибки: 00100100

Приоритет ошибки: 4

Частота ошибки: 1

Сброс счетчика: 87

Пробег:: 0 km

Индикация времени: 0

Контроллер 76: Парктроник Описания: 4E0-910-283.clb

Номер детали SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B

Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H11 0010

Ревизия: --.--.-- Номер лицензии: 08730402100805
Кодировка: 0101008
Код сервиса:: WSC 00476 935 14506
VCID: 2143F2F4F87F444B57-8074

1 Ошибка найдена:
02070 - Задние датчики парковочного ассистента
011 - Обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 47
Пробег:: 194000 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.06.18
Время: 01:06:30

Контроллер 77: Телефон
Недоступно

Конец----- (Заняло времени: 03:48)-----